

Data: 2012-2-28



Support OS : Window XP, server 2003, vista, 7 32bit 64bit 호환

[USB 컨버터 설치 방법]

1. USB 장치를 PC에 꽂기 전에 CDM20814_Setup.exe 를 설치 합니다.
2. 장치를 꽂으면, 장치관리자 - COM 및 LPT 에서 설치된 COMPORT를 확인하여 사용하시면 됩니다.

